

1.6 اللدائن Plastics

هناك مواد هندسية أخرى عدا المعادن ذات أهمية خاصة في الصناعة، والتي بدأت تحل محل المواد المعدنية في الكثير من الصناعات كاللدائن والسيراميك والخزف، وتعتبر اللدائن من أهم المواد الهندسية غير المعدنية المستعملة بصورة واسعة صناعياً. يقصد باللدائن المواد المحضرة صناعياً من منتجات النفط والغاز الطبيعي بصورة رئيسية، ومن خامات كالفحم والجير (الكلس) والهواء والماء. تشمل اللدائن مجموعة من المواد العضوية والصناعية التي تمتاز بمجموعة من الخواص تجعلها مؤهلة للاستعمال الواسع، وحيث أن جميع المواد الصناعية تكون في أي من مراحل معالجتها عند درجة حرارة تتراوح بين 90 إلى 200 م° قابلة للتشكيل العجيني، أي في الحالة اللدنة لذا فأنها تسمى بالبلاستيك.

2.6 خواص اللدائن Properties of plastics

تشمل اللدائن مجموعة من المواد العضوية الطبيعية والاصطناعية التي تمتاز بمجموعة من الخواص تجعلها مؤهلة للاستعمال الواسع، ومن أهم هذه الخواص هي:

1. السهولة والسرعة في التشكيل، أي منتجات تمتاز بدقة الأبعاد والانجاز السطحي الجيد.
 2. الوزن النوعي الخفيف ومقاومة الصدأ والتأكسد والرطوبة.
 3. امتصاص الاهتزازات والذبذبات.
 4. العزل الجيد للحرارة والكهربائية.
- إلا أن هذه اللدائن لها في نفس الوقت بعض الخواص أو العيوب التي تحدد من استعمالها ومن أهمها:
1. انخفاض مقاومة ومتانة اللدائن.
 2. إمكانية تغير الأبعاد نتيجة الظروف الجوية المختلفة.
 3. قابليتها للاحتراق.

3.6 أنواع اللدائن Types of plastics

يمكن تصنيف اللدائن استناداً إلى بعض التباين في الخواص إلى مجموعتين:

1. اللدائن التي تتصلد أثناء التسخين بتأثير الحرارة ونتيجة تفاعلات كيميائية، وهذه لا يمكن إعادة تليينها وصهرها مرة ثانية، ومن أهمها الأوكسايد والسيلكات.
2. اللدائن التي لا تتصلد وتبقى لينة بتأثير الحرارة، ولكنها تتصلد بعد التبريد إلى درجة حرارة الغرفة، ومن أهم أنواعها البوليسترين والبوليثيلين والنايلون والمطاط الاصطناعي.

يبين الشكل (1-6) منتجات من اللدائن




شكل (1-6)
منتجات من اللدائن

4.6 عمليات تشكيل اللدائن Shaping processes for plastics

يتم تصنيع معظم انواع اللدائن اما مباشرة من موادها الاولية التي تحضر على شكل مسحوق ناعم او حبيبات خشنة نسبيا او انه يتم بكبس المادة الاولية الى منتج اولي على شكل اقراص حيث تشكل الى المنتج النهائي بعملية ثانية. من اهم طرق الشائعة لتشكيل اللدائن :

1. التشكيل في القوالب بالكبس تحت الضغط على الساخن:

وتتضمن عادة خطوتين لإكمال عملية التشكيل هما كبس المادة الاولية الى منتجات اولية على شكل اقراص ومن ثم تشكيل الاقراص بالكبس على الساخن في قوالب خاصة الى الشكل النهائي المطلوب، وتستعمل هذه الطريقة لتشكيل اللدائن التي تتصلد بالحرارة. في هذه الطريقة، يوضع مسحوق المادة الاولية او اقراصها في قالب له هيئة المنتج المطلوب، وذلك بعد تسخين القالب الى الحرارة المطلوبة حوالي من 120 الى 220 درجة مئوية والتي تؤدي الى انصهار وانسياب المسحوق ويتم التشكيل بضغط المكبس الى فراغ القالب الحاوي على المنصهر، فيتخذ الشكل المطلوب. الشكل (6-2) لعملية التشكيل بالكبس تحت الضغط.




شكل (6-2)

التشكيل في القوالب بالكبس تحت الضغط على الساخن

2. التشكيل بالحقن:

يتم بهذه الطريقة تشكيل معظم انواع اللدائن التي تتصلب بالتبريد فقط، ويتم فيها صهر المادة الاولية ثم حقن المنصهر الى داخل قالب حيث يجمد متخذاً الشكل المطلوب. ويتصلد المنتج نتيجة التبريد في القالب، الذي يبرد بدوره بواسطة قنوات حاملة لماء التبريد ويمتاز التشكيل بالحقن عن التشكيل بالضغط بالسرعة في الانجاز وانخفاض التكاليف وبإمكانية انتاج منتجات ذات اشكال معقدة نسبياً مثل المحامل اللدائنية. الشكل (6-3) يبين اسلوب التشكيل بالحقن.




شكل (6-3)

اسلوب التشكيل بالحقن

3. التشكيل بالبتق :


في هذه الطريقة يتم تزويد جهاز البثق بالمادة الاولية على شكل مسحوق ،حيث يتم صهره في نهاية الجهاز بواسطة معدات تسخين خارجية تحيط بغرفة التسخين ،ثم يتم بثق المنصهر بواسطة لولب حلزوني يدفعه الى فتحة القالب الساخنة ،فيخرج المنتج محملا على حزام سيار حيث يتم تبريده بواسطة تيار هوائي او مائي .ويستعمل هذا الاسلوب بشكل واسع لإنتاج الانابيب الطويلة ذات الاسماك المختلفة والقضبان اللدائنية وكذلك لكساء الرقائق والاسلاك المعدنية بالمواد اللدائنية العازلة وكما تستعمل نفس الطريقة لإنتاج الرقائق والصفائح اللدائنية .الشكل (6-4) يبين تشكيل اللدائن بالبتق .



شكل (4-6)
تشكيل اللدائن بالبتق

4. التشكيل بالنفخ :


من عمليات الكيس الحار والتي تتم بضغط البلاستيك الطري في داخل فجوة القالب ،وهي من الطرق الصناعية المهمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية المجوفة ذات الجدران الرقيقة مثل قناني الماء .لاحظ الشكل (6-5) خطوات الذي يبين خطوات التشكيل بالنفخ .



شكل (5-6)
خطوات التشكيل بالنفخ

5. تشكيل اللدائن على البارد :

في هذه الطريقة يتم كبس مسحوق المادة الاولية الى الشكل المطلوب في داخل قالب خاص على البارد . ثم ينقل المنتج الى فرن للتسخين واكمال تصليد المنتج بالشكل المطلوب . وتمتاز هذه الطريقة بانخفاض التكاليف ، الا ان الانجاز السطحي للمنتج يكون رديئا بالإضافة الى ان ابعاد المنتجات تفتقر الى الدقة المطلوبة . لاحظ الشكل (6-6) الذي يبين هذا النوع من القوالب .



شكل (6-6)

التشكيل في القوالب بالكبس تحت الضغط على البارد

اسئلة الفصل السادس

- س1/ ما هو الفرق الاساسي بين اللدائن من حيث تأثرها بالحرارة ؟
- س2/ ماهي المزايا والخواص التي تجعل اللدائن من المواد الهندسية الهامة ؟
- س3/ عدد اربعة طرق لتصنيع اللدائن ؟
- س4/ اشرح طريقة تشكيل اللدائن بالحقن ؟
- س5/ كيف يتم اسلاك النحاس ؟ اشرح الطريقة ؟
- س6/ اشرح طريقة تشكيل اللدائن بالكبس تحت الضغط الساخن مع الرسم ؟

مع تمنياتنا بالنجاح

قسم الهندسة الميكانيكية

مدرس المادة / أ. عبد فارس العزاوي / موبايل 07703947587

العام الدراسي 2022/2023