



الرسم الهندسي باستخدام الحاسوب

7. وضع الابعاد على الاشكال الهندسية




الرسم الهندسي باستخدام الحاسوب



7. وضع الابعاد على الاشكال الهندسية




وضع الأبعاد الهندسية في AutoCAD :



الأبعاد مهمة جداً في الرسومات الهندسية. سنتعلم كيفية وضع أنواع مختلفة من الأوامر الإرشادية على الرسومات المختلفة وهي كالتالي :

إضافة الأبعاد:









وضع الأبعاد الهندسية في AutoCAD :

إضافة علامات إرشادية:

