

## LECTURE NO.2

### اشباه الموصلات ( Semiconductors )

#### مقدمة عن اشباه الموصلات


تنقسم المواد من حيث التوصيل الكهربائي الى (موصلة , عازلة , شبة موصلة) اعتمادا على الالكترونات في المدار الاخير ( الالكترونات التكافؤ) فاذا كانت هذه الالكترونات حرة وتستطيع الانتقال من ذرتها الاصلية الى ذرة اخرى فان المادة تكون موصلة جيدة للكهرباء واذا ارتبطت الالكترونات مع النواة ومن الصعب ان تترك مكانها فتكون المادة عازلة للكهرباء . وهناك مواد لايمكن تصنيفها مع الموصلات (لانها رديئة التوصيل) ولا مع العوازل لانه يمكن تنشيطها وتصبح موصلة تحت ظروف معينة مثل ارتفاع درجة الحرارة او اضافة بعض الشوائب مثل هذه المواد تسمى اشباه الموصلات مثل عنصر السيليكون وجرمانيوم .

حيث ان مقاومة الكهربائية لاشباه الموصلات في درجة حرارة الغرفة تتراوح ما بين ( $10^{-2}$  الى  $10^9$ ) اوم سنتمتر وللبلورة النقية وعند درجة الحرارة الصفر مطلقة تكون عازلة

#### الجرمانيوم والسيليكون

تستخدم غالبا في صناعة الترانزستور حيث العدد الذري لذرة Ge هو 32 اي تحتوي اربع الالكترونات التكافؤ في مدارها الرابع اما العدد الذري لذرة Si هو 14 اي تحتوي اربع الالكترونات التكافؤ في مدارها الثالث ويؤدي الى ارتباط ذرة Ge مع اربع ذرات مجاورة لتكون الرابطة التساهمية فيما بينها ويشترك كل الكترون من الالكترونات التكافؤ لذرة مع الالكترونات التكافؤ لذرة المجاورة فيتملى مدارها الخارجي

ويصبح اكثر استقرارا ونفس الحالة لذرة Si كما هو موضح بالشكل الاتي



وعند وصول عنصرى الجرمانيوم والسيلكون الى حالة الاستقرار تصبح ( عازلين جيدين للكهرباء) عند درجة الحرارة الصفر المطلق ولكن عند ارتفاع درجة الحرارة اي منهما فانه يؤدي ذلك الى اهتزاز الذرات وهذا الاهتزاز يؤدي الى كسر الاصرة الرابطة بين الذرات ليصبح الالكترن حرا فتنحول المادة الى مادة موصلة وعندما يتحرك الالكترن وهو سالب الشحنة من مكانة سيترك مكانة فراغا يسمى هذا الفراغ **بالثقب (Hole)** وتكون شحنة موجبة وان الكترن والفجوة لهما اهمية في نقل التيار الكهربى ويسمى كليهما **بحاملات الشحنة (charge carriers)**

وعدد الالكترونات المتحرر في كل متر مكعب من المادة بالرمز  $n$

وعدد الثقوب التي تتركها هذه الالكترونات في حزمة التكافؤ في كل متر مكعب من المادة بالرمز  $p$

$$n=p$$

ان الموصلية, لمواد اشباه يرمز لها  $\sigma$  وتتراوح من  $(10^{-8}$  الى  $10^3)$  s/cm

اما المقاومة فيرمز لها  $\rho$

$$\rho = 1/\sigma$$

لاشياء الموصلات النقية

اشابة الموصلات النقية وهي خالية من الشوائب مثل السيلكون والجرمانيوم حيث عند ارتفاع درجة الحرارة تنتقل الالكترونات الى حزمة التوصيل ويخلف عنها مايساويها في حزمة التكافؤ فان تركيز الالكترونات (n) في حزمة التوصيل يساوي تركيز الثقوب (p) في حزمة التكافؤ وتتولد الالكترونات والثقوب على هيئة ازوج عبر نطاق الفجوة ويرمز لتركيز الحوامل (الالكترونات والثقوب) لاشابة الموصلات النقية بالرمز  $n_i$

$$n=p= n_i$$

$$n=N_c \exp[-(E_c - E_i)/KT]$$

$$P=N_v \exp[-(E_i - E_v)/KT]$$

$$N_c = \left[ \frac{2\pi m_n^* KT}{h^2} \right]^{3/2}$$

$$N_v = \left[ \frac{2\pi m_p^* KT}{h^2} \right]^{3/2}$$

$$n_i^2 = n \cdot p$$

$$n_i^2 = N_c \exp \left[ -\frac{(E_c - E_i)}{KT} \right] \cdot N_v \exp \left[ -\frac{(E_i - E_v)}{KT} \right]$$

$$n_i^2 = N_c N_v \exp \left[ \frac{-E_c + E_v}{KT} \right]$$

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp \left[ \frac{-E_c + E_v}{2KT} \right] \quad E_g = E_c - E_v$$

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp[-(E_g)/2KT]$$

$E_c$  بداية طاقة شريط التوصيل و

$E_i$  مستوى فيرمي لاشابة الموصلات النقية.

$N_c$  الكثافة الفعالة في شريط التوصيل,

$N_v$  الكثافة الفعالة في شريط التكافؤ,

$m_n^*$  الكتلة الفعالة للإلكترون

$m_p^*$  الكتلة الفعالة للثقب

طاقة الفجوة  $E_g$

**مثال** احسب عددالثقوب لبلورة السيلكون النقية اذا علمت ان عدد الالكترونات تساوي  $9 \times 10^5$

الجواب يساوي عدد الالكترونات لانه نقي

**مثال** ماهيه التغيرات التي تحدث لعدد الالكترونات والثقوب اذا رفعنا درجة الحرارة

الجواب تزداد عدد الالكترونات والثقوب

**مثال** اوجد تركيز الالكترون في حزمة التوصيل اذا علمت درجة الحرارة (300k)  $N_c(300k) = 2.8 \times 10^{29} \text{ cm}^{-3}$   $E_i$  هو 0.25ev اسفل  $E_c$

الجواب

$$n = N_c \exp[-(E_c - E_i) / KT]$$

$$n = 2.8 \times 10^{29} \cdot \exp[-0.25 / 0.0259] = 1.8 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

**مثال** اوجد تركيز الثقوب في حزمة التكافؤ عند درجة الحرارة  $T = 400\text{K}$ ,

$$E_i, N_v(300k) = 1.04 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3} \text{ هو } 0.27\text{ev اسفل } E_v$$

الجواب

$$P = N_v e^{-(E_i - E_v) / KT}$$

$$\frac{N_v(400)}{N_v(300)} = \left(\frac{400}{300}\right)^{3/2}$$

$$N_v(400) = 1.04 \times 10^{19} * \left(\frac{400}{300}\right)^{3/2} = 1.6 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$P = N_v e^{-(E_i - E_v) / KT}$$

$$P=1.6 * 10^{19} \cdot \exp\left(\frac{-0.27}{0.0345}\right) = 6.43 * 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

### اشباه الموصلات المشابهة Doping semiconductors

يمكن تنشيط المواد الشبه موصلة النقية من خلال تعرضها درجة حرارة مرتفعة حيث يؤدي ذلك الى اضعاف الترابط التساهمي بين الذرات مما يجعل الالكترونات (حوامل الشحنة السالبة) تنتقل من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل متجاوزة حزمة الفجوة مخلفة بعدها الفجوات التي تكون مساوية لها في المقدار (حوامل الشحنة الموجبة) كيف يمكن جعل عدد الالكترونات اكبر من عدد الفجوات او بالعكس

يتم ذلك بتنشيط المواد الشبه الموصلة باضافة شوائب (doping materials) بنسب معينة حيث يضاف ذرة واحدة من الشوائب الى  $10^6$  ذرة من المادة المضيفة من السيلكون او جرمانيوم حيث تحاط ذرة واحدة من الشوائب بمليون ذرة من السيلكون او جرمانيوم يحدث هذا دون حدوث تغير في التركيب البلوري الاساسي يسمى هذا اشباه الموصلات الخارجية Extrinsic semiconductors

**التشويب المواد الشبه الموصلة:** هي اضافة كمية ضئيلة من الشوائب (impurity) الى اشباه الموصلات لزيادة تركيز حاملات الشحنة (الكترونات او الفجوات)

ولدينا نوعين من الشوائب

- تضاف الشوائب الثلاثية التكافؤ تسمى (accepter) الى اشباه الموصلات النقية ينتج لنا اشباه الموصلات من نوع P type الغرض من هذه العملية زيادة عدد الفجوات (حوامل الشحنة الموجبة)

$$p_p \gg n_p$$

يرمز لهذه الشوائب برمز  $N_A$

- تضاف الشوائب الخماسية التكافؤ تسمى (donor) الى اشباه الموصلات النقية

ينتج لنا اشباه الموصلات من نوع N type الغرض من هذه العملية زيادة عدد الالكترونات (حوامل الشحنة السالبة)

$$n_n \gg p_n$$


يرمز لهذه الشوائب برمز  $N_D$

**نسبة التشويب:** هي النسبة بين تركيز الشوائب ( $N_D$  او  $N_A$ ) الى الكثافة الذرية لاشباه الموصلات النقيه

الكثافة الذرية =  $10^{22} \times 4.4$  atom/cm<sup>3</sup> لجرمانيوم  
 =  $10^{22} \times 5.0$  atom/cm<sup>3</sup> للسيلكون

	عدد الالكترونات	عدد الفجوات	مستوى فيرمي
النقي intrinsic	$n_i$	$p_i$	$E_{fi}$
المشابه N-TYPE	$n_n$	$p_n$	$E_{fn}$
المشابه P-TYPE	$n_p$	$p_p$	$E_{fp}$

### 1. اشباه الموصلات N-TYPE



ومن مواصفات هذا النوع من اشباه الموصلات

كلما اضعفنا شوائب مستوى فيرمي يرتفع اكثر وكذلك حاملات الشحنة الاغلبية  
 (majority carrier) هي الالكترونات وحاملات الشحنة الاقلية (Minority carrier) هي  
 الفجوات

$$n_n = n_i + N_D \approx N_D \quad (N_D \gg n_i)$$

$n_n$  هي تركيز الالكترونات في اشباه الموصلات N-TYPE

$N_D$  هي تركيز ايونات المانحة

$$n_n \times p_n = n_i^2$$

$$n_n = N_c \exp\left[-\frac{(E_c - E_{fn})}{KT}\right] \approx N_D$$

$$p_n = N_v \exp\left[-\frac{(E_{fn} - E_v)}{KT}\right]$$

$$n_i^2 = N_c N_v \exp\left[\frac{(-E_c + E_v)}{KT}\right]$$

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left[\frac{(-E_c + E_v)}{2KT}\right] \quad E_g = E_c - E_v$$

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left[\frac{(-E_g)}{2KT}\right]$$

ملاحظات حول حل المسائل

1. اذا اعطى درجة الحرارة (TK) فنحسب طاقة الفجوة (Energy gap) حيث تكون قيمتها كالتالي

$$E_g = 1.21 - 3.6 \times 10^{-4} T(\text{ev}) \quad \text{for Si}$$

$$E_g = 0.785 - 2.32 \times 10^{-4} T(\text{ev}) \quad \text{for Ge}$$

2. اذا لم يعطى  $m_n^*$ ,  $m_p^*$  فنفرض قيمتها متساوية

$$m_n^* = m_p^* = m$$

$$N_c = N_v = 4.82 \times 10^{21} (T)^{\frac{3}{2}}$$

$$n_i = p_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left[\frac{(-E_g)}{2KT}\right]$$

3. ايجاد موقع مستوى فيرمي للاشباه الموصلات من نوع N TYPE يجب حساب

$$(E_c - E_{fn}) \text{ وكذلك حساب } (E_{fn} - E_v)$$

$$(E_C - E_{fn}) = KT \ln \left( \frac{N_C}{N_D} \right)$$

$$(E_{fn} - E_V) = KT \ln \left( \frac{N_V}{P_n} \right)$$

$$\frac{n_n}{p_n} = \frac{N_C}{N_V} \exp \left( - \left( \frac{E_C - E_{fn} - E_{fn} + E_V}{KT} \right) \right)$$

$$n_n \gg p_n \rightarrow (E_C - E_{fn}) < (E_{fn} - E_V)$$

وذلك لان  $n_n$  تتناسب تناسب عكسي مع  $(E_C - E_{fn})$  ونفس الحالة بالنسبة  $p_n$  تتناسب تناسب

عكسي مع  $(E_{fn} - E_V)$  حيث ان موقع مستوى فيرمي للاشباه الموصلات من نوع

N TYPE يقع بالقرب من حزمة التوصيل وكلما زادت الشوائب المانحة (donor impurity) يجعل  $E_{fn}$  اقرب الى حزمة التوصيل

$$N_D \uparrow \rightarrow (E_C - E_{fn}) \downarrow \text{ and } (E_{fn} - E_V) \uparrow$$

$(E_C - E_{fn})$  تمثل مسافة بين مستوى فيرمي وحزمة التوصيل

$(E_{fn} - E_V)$  تمثل مسافة بين مستوى فيرمي وحزمة التكافؤ

$(E_{fn} - E_V)$  تمثل مسافة بين مستوى فيرمي للاشباه الموصلات من نوع

N TYPE و مستوى فيرمي للاشباه الموصلات النقيه

$$\frac{n_n}{p_n} = \frac{N_C}{N_V} \exp \left( - \left( \frac{E_C - E_{fn} - E_{fn} + E_V}{KT} \right) \right)$$

$$\text{assume } m_n^* = m_p^* = m$$

$$N_V = N_C$$

$$p_n = \frac{n_i^2}{n_n}$$

$$n_n^2 = n_i^2 \exp\left(\frac{2E_{fn} - (E_C + E_V)}{KT}\right) \quad (\text{Root square for each side})$$

$$n_n = n_i \exp\left(\frac{E_{fn} - (E_C + E_V)/2}{KT}\right)$$

$$n_n = n_i \exp\left(\frac{E_{fn} - E_{fi}}{KT}\right)$$

$$E_{fn} - E_{fi} = KT \ln\left(\frac{n_n}{n_i}\right)$$

$$E_{fn} - E_{fi} = KT \ln\left(\frac{n_i + N_D}{n_i}\right)$$

ملاحظه في حال كانت  $0 = N_D$  يعني  $0 = E_{fn} - E_{fi}$

**مثال** اوجد كمية الالكترونات والفجوات للجرمانيوم عند درجة الحرارة (300k) عند  
اضافة  $10^{16} \text{ atom/cm}^3$  من مادة الفسفور (خماسية التكافؤ)

الحل:

$$E_g = 0.785 - 2.32 \times 10^{-4} T$$

$$= 0.785 - 2.32 \times 10^{-4} (300) = 0.715 \text{ (ev)}$$

$$N_c = N_v = 4.82 \times 10^{21} (T)^{\frac{3}{2}}$$

$$= 4.82 \times 10^{21} (300)^{\frac{3}{2}} = 2.5 \times 10^{25} \text{ state /m}^3$$

$$= 2.5 \times 10^{19} \text{ state /cm}^3$$

$$n_i = p_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left[\frac{(-E_g)}{2KT}\right]$$

$$n_i = 2.5 \times 10^{25} \exp\left[\frac{(-0.715)}{2 \times 8.62 \times 10^{-5} \times 300}\right] = 2.477 \times 10^{19} \text{ electron /m}^3$$

$$= 2.477 \times 10^{13} \text{ electron /cm}^3$$

$$n_n = n_i + N_D \approx N_D = 10^{16} \text{ electron /cm}^3$$

$$p_n = \frac{n_i^2}{n_n} = \frac{(2.477 \times 10^{13})^2}{10^{16}} = 6.135 \times 10^{10} \text{ hole /cm}^3$$

$$(E_c - E_{fn}) = KT \ln \left( \frac{N_c}{N_D} \right)$$

$$= 8.62 \times 10^{-5} \times 300 \times \ln(2.5 \times 10^{19} / 10^{16}) = 0.202 \text{ eV}$$

$$(E_{fn} - E_v) = KT \ln \left( \frac{N_v}{P_n} \right)$$

$$= 8.62 \times 10^{-5} \times 300 \times \ln(2.5 \times 10^{19} / 6.135 \times 10^{10})$$



$$= 0.513 \text{ eV}$$

$$E_{fn} - E_{fi} = KT \ln \left( \frac{n_i + N_D}{n_i} \right)$$

$$= 8.62 \times 10^{-5} \times 300 \times \ln \left( \frac{2.477 \times 10^{13} + 10^{16}}{2.477 \times 10^{13}} \right)$$

$$= 0.1555 \text{ eV}$$

## P-TYPE اشباه الموصلات



$$p_p = p_i + N_A \approx N_A$$

$$N_A \gg p_i$$

حاملات الشحنة الاغلبية (Majority carrier) هي الفجوات اما حاملات الشحنة الاقلية (Minority carrier) هي الالكترونات ويرمز لتركيز الفجوات في اشباه الموصلات من نوع **P-TYPE** برمز  $p_p$  في حين يرمز لتركيز ايونات القبول (accepter ions) برمز  $N_A$  ويرمز لتركيز الالكترونات في اشباه الموصلات من نوع **P-TYPE** برمز  $n_p$

$$n_p \times p_p = n_i^2$$

$$n_p = N_C \exp\left(-\left(\frac{E_C - E_{fp}}{kT}\right)\right)$$

$$p_p = N_V \exp\left(-\left(\frac{E_{fp} - E_V}{kT}\right)\right) \approx N_A \quad p_p = N_A$$

$$p_p \gg n_p \rightarrow (E_C - E_{fp}) \gg (E_{fp} - E_V)$$

يكون مستوى فيرمي في اشباه الموصلات من نوع **P-TYPE** يقع بالقرب من حزمة التكافؤ وكلما زادت الشوائب القبول accepter impurity يجعل مستوى فيرمي في اشباه الموصلات من نوع **P-TYPE** اقرب الى حزمة التكافؤ  $E_{fp} < E_{fi}$

$$(E_C - E_{fp}) = KT \ln\left(\frac{N_C}{n_p}\right)$$

$$(E_{fp} - E_V) = KT \ln\left(\frac{N_V}{N_A}\right)$$

$$(E_C - E_{fp}) + (E_{fp} - E_V) = E_g$$

$$(E_{fi} - E_{fp}) = KT \ln\left(\frac{n_i + N_A}{n_i}\right)$$

**مثال:** اوجد تركيز الالكترونات والفجوات لعينة من السيلكون عند درجة حرارة (300K) عندما تشويب السليكون مع البورون (ثلاثي التكافؤ) بنسبة تشويب  $\frac{1}{5 \times 10^9}$

( اذا علمت بان الكثافة الذرية للسليكون هي  $5 \times 10^{22}$  atom/cm<sup>3</sup> )

الحل

$$E_g = 1.21 - 3.6 \times 10^{-4} T (\text{ev}) = E_g = 1.21 - 3.6 \times 10^{-4} (300\text{k}) = 1.1 (\text{ev})$$

$$m_n^* = m_p^* = m$$

$$N_v = N_c = 4.82 \times 10^{21} (T)^{\frac{3}{2}}$$

$$= 4.82 \times 10^{21} (300\text{k})^{\frac{3}{2}} = 2.5 \times 10^{25} \text{ state/m}^3$$

$$= 2.5 \times 10^{19} \text{ state/cm}^3$$

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp \left[ \frac{(-E_g)}{2KT} \right]$$

$$= 2.5 \times 10^{25} \exp \left[ \left[ \frac{(-1.1)}{2 \times 8.62 \times 10^{-5} \times 300} \right] \right] = 1.45 \times 10^{16} \text{ electron/m}^3$$

$$= 1.45 \times 10^{10} \text{ electron/cm}^3$$

$$\text{doping ratio} = \frac{N_A}{\text{atomic density Si}}$$

$$\frac{N_A}{5 \times 10^{22}} = \frac{1}{5 \times 10^9} \rightarrow N_A = 10^{13} \text{ atom/cm}^3$$

$$p_p = p_i + N_A \approx N_A = 10^{13} \text{ hole/cm}^3$$

$$n_p \times p_p = n_i^2$$

$$n_p = \frac{n_i^2}{p_p} = \frac{1.45 \times 10^{10}}{10^{13}} = 2.1 \times 10^7 \text{ electron/cm}^3$$

$$(E_{fp} - E_v) = KT \ln \left( \frac{N_v}{N_A} \right)$$

$$(E_{fp} - E_v) = \left[ 2 \times 8.62 \times 10^{-5} \times 300 \ln \left[ \frac{2.5 \times 10^{19}}{10^{13}} \right] \right]$$

$$= 0.38 \text{ ev}$$

$$(E_c - E_{fp}) + (E_{fp} - E_v) = E_g$$

$$(E_c - E_{fp}) = E_g - (E_{fp} - E_v) = 1.1 - 0.38 = 0.72 \text{ ev}$$

$$(E_{fi} - E_{fp}) = \frac{E_g}{2} - (E_{fp} - E_v) = \frac{1.1}{2} - 0.38 = 0.17 \text{ eV}$$